

Niittypolku 12

77600 Suonenjoki

Asemanumero _____

Piiri _____

Asema/kohde _____

Kuusamon Lentolasema

Osoite _____

Lentokentäntie

Paikkakunta _____

Kuusamo

Tilaaaja

Kanair

SÄILIÖTIEDOT

MATERIAALI/MUOTO

VALMISTUSTIEDOT

Täyttöaine 100LL

 Metalli

Valmistaja

T.Kurikka Oy

Tilavuus

9,9

 Lasikuitu

Vuosi

1990

Pituus

3000

 Lieriö

Valm.N:o

90456

Halkaisija

1980

 Muu

Alkup.levypaksuus

5

Päätty

350

SÄILIÖN SIJAINNITIEDOT

 Maan alla Sisällä

Maaperän laatu

 Savi Hiekka Maan päällä Muu Syövyttävyyys Muu Tärkeä pohjavesialue

Lisätietoja _____

 Muu

SÄILIÖN KUNTO

 Puhdistus Tarkastus Muu

Lietemäärä

200 l

Lietteessä vettä _____ l

Imuputket pohjasta _____ mm

Syöpyvät

Säiliön levypaksuus syvimmän syöpymän kohdalta _____

5 mm

Huom: _____

Tiiveyskoe

Säiliö

 Alipaine

Pahimpien syöpymien sijainti (cm/klo)

 Ylipaine

_____ bar

Putkisto

 Alipaine Ylipaine

_____ bar

Säiliön kunto

 A B C D

huom _____

SÄILIÖN KUNNOSTUS

Lujitemuovipinnoitus

 Osapinnoitus Kokopinnoitus

Lasikuitu

Polyesteri

Topcoat

Kovetin

Puhdistus

Lämpötilat

Ilman kosteus

Pellauslaatta

Sa

ilma

C° pelti

C°

%

 On Ei

Kaivon paksuus

mm

Kovuus

Huokoistesti

Läpinäkyvyys

Alaosaa 1/3

mm Yläosa 2/3

mm

Bc°

KV

Muut kunnostukset / Lisätyöt / Huomautukset

Säiliö valuma altaassa

Pinnoitetakuu _____

vuotta, takuutarkastus _____

mennessä.

Työn vastaanottanut _____

Työstä vastaava _____

nimen selvitys _____

Jakelu

 Tarkastusliike Tilaaaja Paloviranom.